



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

РЕШЕНИЕ

№ РД-561/14.09.2016

На основание чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

НАРЕЖДАМ:

Да се открие процедура по пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изготвяне на инвестиционни проекти за "Възстановяване техническата годност на язовир " Бързина " и язовир "Рогозен" след преминаване на високи води през 2014, 2015 и 2016 год. през община Хайредин".**

Мотиви за избор на процедурата: Необходимо е неотложно възлагане на поръчката, поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете за останалите видове процедури по реда на ЗОП. Обстоятелствата, обосноваващи неотложност се дължат на природни бедствия и се характеризират, както следва:

За язовир "Бързина": През март 2015 г. е изготвен технически паспорт на язовира, в който е констатирано, че е започнало разрушаване на преливника в частта му в долния край на бързотока и енергогасителя. На 7 май приижда висока вълна, която не може да се поеме от основния изпускател и започва да преминава през преливника. В следствие на това част от облицовката на бързотока и енергогасителя е разрушена. Преди няколко години се е получило обрушване на мокрия откос на стената. Получил се е по-голям теч през дренажната призма. Основния изпускател не работи пълноценно. След разрушаването на преливника на язовир „Рогозен – 1“ от дъното на преливника му са изнесени около 60 000 м³ земни маси, които в по-голямата си част са се депонирани в чашката на язовир „Бързина“. Това значително намалява полезния обем на язовира.

В момента язовирната стена и преливника са в предаварийно състояние. При прииждане на по-високи води има вероятност земно-насипната стена на язовира да се разруши и да доведе до заливане на намиращите се по-надолу населени места - с. Бързина, с. Ботево, с. Липница, с. Крушовица и гр. Мизия. Освен това язовира няма да издържи при разрушаване на преливника на язовир „Рогозен – 1“ и ще се получат катастрофални наводнения в посочените по-горе населени места. За поемане на високи вълни, изпускани от



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

стоящите по-нагоре единадесет язовира, преливника на този язовир е направен с изцяло бетонова облицовка. Пропускателната му способност е доста голяма. Сегашното му състояние е изключително компрометирано. Плочите са разместени, фугите са разрушени и обрасли. Последните плочи са разрушени, а енергогасителя е полуразрушен. Във всеки момент е възможно подкопаване на бетоновата облицовка и оттам разрушаването ѝ. Това би довело до състоянието на преливника на язовир „Рогозен – 1“. Ако не се вземат незабавни мерки по възстановяване на хидротехническите съоръжения на язовира, опасността от разрушаване на язовирната стена и преливника е изключително опасна. Необходимо е спешно възстановяване преливника, основния изпускател и мокрия откос. Само така ще се предотврати по нататъшното разрушаване и ще се спре опасността от авария.

За язовир „Рогозен“: През март 2015 г. е изготвен технически паспорт на язовира, в който е констатирано, че е започнало пропадане на преливника в частта му в горния край на бързотока. На 7 май приижда висока вълна, която не може да се поеме от основния изпускател и започва да преминава през преливника. В следствие на това от мястото, където вече е обрушен, водата започва да подкопва и нагоре по преливника за около десет часа се получава обрушване на около 150м. нагоре по преливника. Обрушването стига на около 20-25м. от язовирното езеро. Ситуацията е изключително опасна, тъй като, ако обрушването стигне до язовира, той също ще се излее аварийно. Получила се е каверна с ширина от 10-15 м. и дълбочина 6-7 м. При нови дъждове и прииждане на нова висока вълна обрушването ще продължи и вероятността от аварийно изтичане на язовира е сигурна. Източването на язовира е продължило почти до кота мъртъв обем.

Една от целите на язовира е да играе ролята на ретензионен, като поема преливащите водни количества от разположените над него десет язовира. Поради това и оразмеряването на преливника е за по-голямо водно количество – $Q = 180\text{m}^3/\text{s}$. За този язовир от основно значение е хидротехническите параметри на преливника винаги да са в изправност. От основния изпускател се изпускат само минималните водни количества. При сегашното състояние на преливника – разрушен, опасността от образуване на висока вълна от язовира – разрушаване и източване залпово на 2.144 милиона кубически метра водна маса би причинило катастрофално наводнение на всички населени места след язовира. Първоначално ще се разруши язовир „Бързина“. След това ще бъдат залети и разрушени ниските зони на с. Бързина, с. Ботево, с. Липница, с. Крушовица и гр. Мизия. Сегашното състояние на язовирната стена и преливника е изключително критично и при първото идване на висока вълна от по-горните язовири ще доведе до окончателно разрушаване и изпускане на водния обем на язовира и оттам до катастрофални наводнения в посочените по-горе населени места.



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Необходим е незабавен ремонт на разрушените язовирни съоръжения. Само така ще се предотврати по нататъшното обрушване и ще се спре опасността от катастрофално наводнение. Необходимо е спешно възстановяване преливника и основния изпускател.

ОДОБРЯВАМ

Поканата за участие в обществената поръчка по чл. 64, ал. 2 от ППЗОП и Документацията за участие, които съставляват неразделна част от настоящото решение.

Лица, до които се изпращат поканите: Фирма „ИСИ -09“ ЕООД, гр. Монтана; „ЦЕИС“ ЕООД, гр. Враца; „ГЕОМЕТЪР-НГ“ ЕООД, гр. Враца

Съгласно чл. 197 от ЗОП решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията.

ТОДОР ТОДОРОВ
Кмет на община Хайредин

